

# Materialprüfungs- und Versuchsanstalt Neuwied Forschungsinstitut für vulkanische Baustoffe GmbH

Sandkauler Weg 1, 56564 Neuwied

Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs-und Zertifizierungsstelle;

Anerkannte Überwachungsstelle nach DIN 1045-3; Ständige Betonprüfstelle nach DIN 1045-3;

Privatrechtlich anerkannt nach RAP Stra.

Mendiger Basalt Schmitz Naturstein GmbH & Co. KG Herrn Andreas Dolgow Ernst-Abbe-Straße 2 56743 Mendig



Korrekturbericht



## A Materialprüfungs- und Versuchsanstalt Neuwied

Forschungsinstitut für vulkanische Baustoffe GmbH Sandkauler Weg 1, 56564 Neuwied

Bauaufsichtlich anerkannte Prüf-, Überwachungs-und Zertifizierungsstelle;

Anerkannte Überwachungsstelle nach DIN 1045-3: Ständige Betonprüfstelle nach DIN 1045-3;

Privatrechtlich anerkannt nach RAP Stra. (Fachgebiete D0, D3, I1, I2 und I3)

## PRÜFBERICHT

Prüfzeichen:

0-91/0491/18

Auftraggeber:

**Mendiger Basalt** 

Schmitz Naturstein GmbH & Co. KG

Ernst-Abbe-Straße 2

56743 Mendig

Gegenstand des Antrags:

Prüfung von Naturstein

Handelsbezeichnung: Geologische Bezeichnung: Geologisches Zeitalter:

**Weiberner Tuff Phonolith-Tuff** Quartär

Typische Farbe:

gelblich grau

Vorkommen:

Nähe Mayen/Eifel, Rheinland-Pfalz, D

Datum des Antrages:

27.03.2018

Datum der Ausfertigung:

29.06.2018

Textseiten: 3

Anlagen: 4

Sandkauler Weg 1 D-56564 Neuwied

+49 (0) 2631 / 3993-0 +49 (0) 2631 / 3993-40

Internet www.mpva.de E-Mail info@mpva.de

Dr. rer. nat. Karl-Uwe Voß von der Industrie- und Handelskammer zu Koblenz ö. b. u. v. Sachversländiger für ..Anaivse zementgebundener Baustoffe"

+49 (0) 2631 / 3993-23

E-Mail Voss@mpva.de

Dipl.-Min Henning Rohowski

von der Industrie- und Handels-kammer zu Koblenz ö. b. u. v. Sachverständiger für "Naturstein, einschl. Dachschiefer"

+49 (0) 2631 / 3993-25 E-Mail Rohowski@mpva.de

<u>Dr. rer. nat. Petra Arens</u> von der Industrie- und Handels-kammer zu Koblenz ö. b. u. v. Sachverständige für "Putze und Mörtel"

+49 (0) 26 31 / 39 93-31 E-Mail Arens@mpva.de

zum Bericht vom 0-91/0491/18 29.06.2018

### 1 Auftragsgegenstand

Im April 2018 wurden in mehreren Chargen insgesamt 62 Natursteinplatten gemäß dem o.a. Auftrag in die Materialprüfungs- und Versuchsanstalt Neuwied eingeliefert. Es handelte sich dabei, It. Angabe des Auftraggebers um einen Naturstein mit auf Seite 1 genannten Handelsbezeichnung.

Auftragsgemäß sollten die in Tabelle 1 genannten Prüfungen durchgeführt werden.

### 2 Zusammenfassung der Prüfergebnisse

<u>Tabelle 1:</u> Zusammenfassung der Prüfergebnisse Naturwerkstein: "Weiberner Tuff"

Prüfung	Wert	Vergleichswerte DNV <sup>a)</sup>	
Biegezugfestigkeit na	ach DIN EN 12 372 - trocke	ener Zustand	
Mittelwert	2,0 MPa		
Unterer Erwartungswert <sup>1)</sup>	1,7 MPa	0,5 - 6	
Standardabweichung	0,2 MPa	-,,	
Biegezugfestigkeit nach [	DIN EN 12 372 - nach 14 Fr	ost-Tau-Wechsel	
Mittelwert	0,9 MPa		
Unterer Erwartungswert <sup>1)</sup>	0,5 MPa	***	
Standardabweichung	0,2 MPa		
Bewertung	Änderung der mittleren Biegezugfestigkeit -55%	Frostbeständig im Sinne des angewandten Verfahrens (siehe Anmerkung nächste Seit	
Biegezugfestigkeit nac	h DIN EN 12 372 - nach Du	rchfeuchtung	
Mittelwert	0,9 MPa		
Unterer Erwartungswert <sup>1)</sup>	0,6 MPa	2007	
Standardabweichung	0,2 MPa		
Ausbruchlast an	m Ankerdorn nach DIN EN	13 364	
(200 x 200 x 50 mm³, ohn	e Anisotropieebenen, Lochüberde	ckung 20mm)	
Mittelwert	1303 N		
Unterer Erwartungswert <sup>1)</sup>	871 N	100 - 500	
Standardabweichung	265 N		

<sup>1)</sup> Unterer Erwartungswert als 5 % Quantil mit 75% Aussagewahrscheinlichkeit, a) DNV - Bautechnische Information Naturwerkstein - 1.7 Bauchemische und bauphysikalische Einflüsse, Würzburg 1995

### MATERIALPRÜFUNGS- UND VERSUCHSANSTALT NEUWIED

Seite 3 von 3

zum Bericht vom 0-91/0491/18 29.06.2018

#### Anmerkung:

Obwohl die Verringerung der Biegezugfestigkeit nach den Frost-Tau-Wechseln im Vergleich zum trockenen Zustand für Natursteine ungewöhnlich hoch ist, liegt sie doch in dem für dieses Material typischen Bereich. Die Proben zeigen nach der Frostbeanspruchung keine Auffälligkeiten, so dass davon ausgegangen werden kann, dass der Tuff frostbeständig im Sinne des angewandten Verfahrenes ist. Die ermittelte Änderung der Biegezugfestigkeit nach der Frost-Tau-Wechselbeanspruchung ist bei der Bemessung der Natursteinplatten nach DIN 18516-3 zu berücksichtigen.

#### 3 Beurteilung

Die abschließende Beurteilung erfolgt durch den Auftraggeber.

Die ermittelten Kennwerte können für die CE-Kennzeichnung für den Naturstein "Weiberner Tuff" für

Natursteinprodukte - Bekleidungsplatten nach DIN EN 1469:2015-05 - Anforderungen; Deutsche Fassung EN 1469:2015;

verwendet werden.

Diese Kennwerte können außerdem zum Tragfähigkeitsnachweis für

Sulving.

 hinterlüftete Fassadenbekleidung nach DIN EN 18516-3: 2018-03 "Außenwandbekleidungen, hinterlüftet – Teil 3: Naturwerkstein – Anforderungen, Bemessung"

Neuwied, 29.06.2018/Kut/Ka

Sachbearbeiter

Institutsleitung

(Dr. rer. nat. Jan Ottinger)

ີ (Dr. rer. nat. Karl-Uwe Voß)

# Biegefestigkeit nach DIN EN 12372 Prüfkörper ohne Anisotropieebene Naturstein der Handelsbezeichnung: Weiberner Tuff

Probe	Maße am Bruchquerschnitt			Stütz- weite	Bruch- last	Biegefestigkeit	
Nr.	Breite	Höhe	Länge				In (transf.)
E	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[MPa]	FI
1	159,1	54,6	360,4	300	2308	2,2	0,788
2	159,1	55,2	358,2	300	1847	1,7	0,531
3	158,8	55,2	359,0	300	2167	2,0	0,693
4	158,4	54,3	358,6	300	2210	2,1	0,742
5	159,4	54,8	358,2	300	2272	2,1	0,742
6	159,2	55,1	358,8	300	2382	2,2	0,788
7	158,5	54,7	358,7	300	2010	1,9	0,642
8	159,0	55,3	358,8	300	2382	2,2	0,788
9	159,5	54,7	358,7	300	1998	1,9	0,642
10	159,0	55,3	358,4	300	1997	1,9	0,642
Mittelwer	t .			[MPa];[-]		2,0	0,700
Standard	Standardabweichung [MPa];					0,2	0,085
Variations	Variationskoeffizient [%					10,0	12,1
Median (g	Median (geom. Mittelwert) [N/r						2,0
Quantilen	Quantilenfaktor (p = 5 %) 1)						2,10
geschätzte kleinste							
Biegefestigkeit für							
die 5%-Quantile <sup>1)</sup> [MPa] <b>1,7</b>						1,7	
<sup>1)</sup> n = <b>10</b> Versuche und							
W = <b>75</b> % Aussagewahrscheinlichkeit							

Datum der Prüfung:

15.06.2018

# Biegefestigkeit nach DIN EN 12372 nach Frost-Tau-Wechselbeanspruchung Prüfkörper ohne Anisotropieebene

Naturstein der Handelsbezeichnung: Weiberner Tuff

Probe	Maße am Bruchquerschnitt			Stütz- weite	Bruch- last	Biegefestigkeit	
Nr.	Breite	Höhe	Länge				In (transf.)
[-]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[MPa]	[-]
11	151,0	54,6	300,0	250	1172	1,0	0,000
12	150,9	55,2	301,4	250	1151	0,9	-0,105
13	150,1	55,8	299,0	250	1496	1,2	0,182
14	150,7	55,2	301,6	250	1235	1,0	0,000
15	150,9	54,6	300,5	250	950	0,8	-0,223
16	150,8	55,3	301,1	250	976	0,8	-0,223
17	150,1	54,7	300,7	250	611	0,5	-0,693
18	153,1	55,1	302,1	250	1218	1,0	0,000
19	150,3	55,9	300,0	250	916	0,7	-0,357
20	150,1	55,1	299,7	250	846	0,7	-0,357
Mittelwer	t		7	[MPa];[-]		0,9	-0,178
Standardabweichung [MPa];[-]						0,2	0,250
Variationskoeffizient [%];[%]				[%];[%]		22,2	-140,4
Median (geom. Mittelwert) [N/mm²]				[N/mm²]			0,8
Quantilenfaktor (p = 5 %) $^{1)}$ [-]				[-]			2,10
geschätzte kleinste Biegefestigkeit für							
die 5%-Q	lie 5%-Quantile <sup>1)</sup> [MPa] <b>0</b> ,					0,5	
n = <b>10</b> Versuche und W = <b>75</b> % Aussagewahrscheinlichkeit							

Datum der Prüfung:

26.06.2018

Bemerkung:

Probe 17 ist außermittig gebrochen.

# Biegefestigkeit nach DIN EN 12372 - nach Durchfeuchtung Prüfkörper ohne Anisotropieebene Naturstein der Handelsbezeichnung: Weiberner Tuff

Probe	Maße am Bruchquerschnitt			Stütz- weite	Bruch- last	Biegefestigkeit	
Nr.	Breite	Höhe	Länge				In (transf.)
[-]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[N]	[MPa]	[-]
1	150,6	52,1	300,2	250	748	0,7	-0,357
2	149,5	51,2	299,3	250	1245	1,2	0,182
3	150,9	51,8	299,8	250	991	0,9	-0,105
4	150,4	52,2	299,5	250	1236	1,1	0,095
5	149,9	51,7	300,2	250	1005	0,9	-0,105
6	150,6	52,0	299,9	250	959	0,9	-0,105
7	150,2	51,7	299,6	250	988	0,9	-0,105
8	152,0	51,9	300,3	250	1229	1,1	0,095
9	150,9	52,1	300,5	250	657	0,6	-0,511
10	150,3	50,8	298,9	250	1000	1,0	0,000
Mittelwerl	t			[MPa];[-]		0,9	-0,092
Standardabweichung [MPa];[-						0,2	0,211
Variationskoeffizient [%];[%]				[%];[%]		22,2	-229,3
Median (geom. Mittelwert) [N/mm²]				[N/mm²]			0,9
Quantilenfaktor (p = 5 %) 1) [-]				[-]			2,10
geschätzte kleinste Biegefestigkeit für							
die 5%-Quantile 1) [MPa] 0,6							
<sup>1)</sup> n = <b>10</b> Versuche und W = <b>75</b> % Aussagewahrscheinlichkeit							

Datum der Prüfung:

16.06.2018

# Ausbruchlast am Ankerdornloch nach DIN EN 13 364 Prüfkörper ohne Anisotropieebene (Typ 0) Naturstein der Handelsbezeichnung: Weibener Tuffstein Serie B

Größe der gepr. Prisme Durchmesser des Dorn Durchmesser des Dorn Einbindetiefe des Dorne Lagerungsart d. Dornes Lastangriffswinkel:	loches: es: es:	200x200x50 mm 10 mm 6 mm 25 mm Zementstein 45 °					
	N A - A		200				
Probe		am Ausbru		Ausbru	Selling In the I		
Nr.	d	d <sub>1</sub>	b <sub>A</sub>	N	In N		
H	[mm]	[mm]	[mm]	TND	(transf.)		
B1-1	[mm] 51,9	[mm] 19,9	[mm]	[N]	7 1001		
B1-2	51,9 51,4	20,1	57,0		7,1831		
B2-1	51,4 51,9	20,1	62,9 77,9	1564 2078	7,3550		
B2-2	51,9 51,7	20,2	84,4	1227	7,6392		
B3-1	51,7	19,8	74,2	1257	7,1123 7,1365		
B3-2	51,9 52,0	19,7	98,9	1355	7,1305		
B4-1	52,6 51,6	19,7	52,8	1241	7,2116		
B4-2	52,0	19,4	68,0	1542	7,1237		
B5-1	52,0	19,5	40,2	1063	6,9689		
B5-2	51,7	20,8	74,7	973	6,8804		
B6-1	52,3	20,7	53,6	1337	7,1982		
B6-2	52,1	20,4	45,0	1435	7,2689		
B7-1	51,1	18,8	53,9	1132	7,0317		
B7-2	51,3	19,2	58,1	1490	7,3065		
B8-1	52,0	19,5	68,6	994	6,9017		
B8-2	51,6	19,0	47,8	817	6,7056		
B9-1	51,8	20,0	79,4	1395	7,2406		
B9-2	51,5	20,4	96,1	1309	7,1770		
B10-1	52,0	20,8	62,2	1295	7,1663		
B10-2	52,0	18,8	81,1	1242	7,1245		
Mittelwert [mm]; [mm];[I	51,8	19,8	66,8	1303	7,1536		
Standardabweichung [N	];[-]		·	265	0,1992		
Variationskoeffizient [%]	;[%]		20,3	2,8			
Median (geom. Mittelwe			1279				
Quantilenfaktor k <sub>s</sub> ²) [-]				1,93			
Unterer Erwartungswert	E [N]			871			
¹) d = Probendicke							
d <sub>1</sub> = Lochwanddicke in Kraftrichtung							
b <sub>A</sub> = größte Ausbruchbreite bezogen auf Dornachse							
<sup>2</sup> ) n = <b>20</b> Versuche und							
W = <b>75</b> % Aussagewahrscheinlichkeit							

Datum der Prüfung:

24.05.2018

Bemerkung:

Die Ankerdornlöcher wurden mittig in die Stirnflächen gebohrt